

令和元年11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和元年11月1日～令和元年11月30日

作成日 令和元年12月2日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種類	数量・備考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	25.19 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	t
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合計	25.19 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び 雲南市加茂廃棄物処理場〕

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和1年11月21日	令和1年11月21日	令和1年11月21日
検査結果が得られた日	令和1年12月2日	令和1年12月2日	令和1年12月2日
電気伝導率※3		88 μs/cm	170 μs/cm
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度	7.7(18.0°C)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l		
化学的酸素要求量	3.6 mg/l		
浮遊物質	1.0 mg/l		
窒素含有量	1 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和元年11月1日	令和元年11月1日	令和元年11月1日	令和元年11月1日	令和元年11月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						平成31年4月1日
						2,034.40 m ³

※3 単位を記入すること。