

令和 3 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 3 年 10 月 1 日～令和 3 年 10 月 31 日

作成日 令和 3 年 11 月 2 日

雲南省加茂町神原530-1
雲南省・飯南町事務組合

雲南省加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種類	数量・備考
リサイクルプラザ (/月) 不燃ごみ処理残渣	23.71 t
直接搬入 (/月) 覆土	20.00 t
直接搬入 (/月) 保護材	t
合計	43.71 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和3年10月19日	令和3年10月19日	令和3年10月19日
検査結果が得られた日	令和3年11月1日	令和3年11月1日	令和3年11月1日
電気伝導率※3	86 $\mu\text{s}/\text{cm}$	170 $\mu\text{s}/\text{cm}$	
塩化物イオン温度※3	14 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度	7.4(18.4°C)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l		
化学的酸素要求量	2.0 mg/l		
浮遊物質量	2 mg/l		
窒素含有量	1.1 mg/l		
異状の有無	有・無	有・無	
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有・無	有・無	
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた年 月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号口、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 (年1回以上測定)
	令和3年10月1日	令和3年10月1日	令和3年10月1日	令和3年10月1日	令和3年10月1日	
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日 令和3年4月1日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
必要な措置 を講じた年 月日及び當 該措置の内 容※2						測定結果 1,395.30 m³

※3 単位を記入すること。