

# 令和 4 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 3 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

作成日 令和 4 年 3 月 30 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	23.59 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	581.00 t
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合 計	604.59 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和4年3月17日	2022/3/	2022/3/
検査結果が得られた日	令和4年3月30日	2022/4/	2022/4/
電気伝導率※3		77 μs/cm	190 μs/cm
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.9(15.3℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l		
化学的酸素要求量	3.5 mg/l		
浮遊物質	3 mg/l		
窒素含有量	1.8 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和4年3月1日	令和4年3月1日	令和4年3月1日	令和4年3月1日	令和4年3月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						1,395.30 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。