

令和 5 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：令和 5 年 5 月 1 日～令和 5 年 5 月 31 日

作成日 令和 5 年 5 月 31 日
雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ 不燃ごみ処理残渣	11.04 t
直接搬入 覆土	t
直接搬入 保護材	t
合 計	11.04 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年5月15日	令和5年5月15日	令和5年5月15日
検査結果が得られた日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日
電気伝導率※3		88 μs/cm	250 μs/cm
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	8.3(21.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.6 mg/l		
化学的酸素要求量	439 mg/l		
浮遊物質質量	1 mg/l		
窒素含有量	3.8 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付 とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	和 4 年 5 月 2 日	令和4年 5月 2日	令和 4 年 5 月 2 日	令和 4 年 5 月 2 日	令和 4 年 5 月 2 日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						令和5年4月1日
						測定結果
						779.1 m ²

※3 単位を記入すること。