

令和 7 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕  
対象期間：令和 7 年 3 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日

作成日 令和 7 年 3 月 31 日  
雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                  | 数 量 ・ 備 考 |
|----------------------|-----------|
| リサイクルプラザ<br>不燃ごみ処理残渣 | 10.01 t   |
| 直接搬入<br>覆土           | t         |
| 直接搬入<br>保護材          | t         |
| 合 計                  | 10.01 t   |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水         | 地下水等            |                 |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取日                    | 令和7年3月18日   | 令和7年3月18日       | 令和7年3月18日       |
| 検査結果が得られた日             | 令和7年3月31日   | 令和7年3月31日       | 令和7年3月31日       |
| 電気伝導率※3                |             | 140 μs/cm       | 110 μs/cm       |
| 塩化物イオン温度※3             |             | 20 mg/l         | 16 mg/l         |
| 水素イオン濃度                | 7.4(12.9℃)  |                 |                 |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5 未満 mg/l |                 |                 |
| 化学的酸素要求量               | 3.1 mg/l    |                 |                 |
| 浮遊物質質量                 | 2 mg/l      |                 |                 |
| 窒素含有量                  | 1.2 mg/l    |                 |                 |
| 異状の有無                  |             | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                        |             | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |             |                 |                 |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等         |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取年月日                    | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |
| 検査結果が得られた日               | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり          | 別添のとおり          |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                          |            | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた年月日<br>とその内容 ※2 |            |                 |                 |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 点検日                                     | 令和7年3月31日 | 令和7年3月31日 | 令和 年 月 日 | 令和7年3月31日 | 令和7年3月31日 | (年1回以上測定)               |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無    | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 測 定 日                   |
|                                         | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 令和6年4月1日                |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |           |           |          |           |           | 測定結果                    |
|                                         |           |           |          |           |           | 1,235.90 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。