

令和 7 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 7 年 7 月 1 日～令和 7 年 7 月 31 日

作成日 令和 7 年 7 月 31 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	1.62 t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	1.62 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和7年7月15日	令和7年7月15日	令和7年7月15日
検査結果が得られた日	令和7年7月31日	令和7年7月31日	令和7年7月31日
電気伝導率※3		260 μs/cm	170 μs/cm
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.4(21.8℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l		
化学的酸素要求量	3.6 mg/l		
浮遊物質量	1 mg/l		
窒素含有量	1.9 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年7月31日	令和7年7月31日	令和 年 月 日	令和7年7月31日	令和7年7月31日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和7年4月1日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 1,177.80 m³

※3 単位を記入すること。