

令和 7 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 7 年 9 月 1 日～令和 7 年 9 月 30 日

作成日 令和 7 年 10 月 3 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (／月) 不燃ごみ処理残渣	2.78 t
直接搬入 (／月) 覆土	t
直接搬入 (／月) 保護材	t
合 計	2.78 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和6年9月11日	令和6年9月11日	令和6年9月11日
検査結果が得られた日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日
電気伝導率※3		100 μ s/cm	190 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		10 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度	7.6(22.7℃) mg/l		
生物化学的酸素要求量	0.5 未測 mg/l		
化学的酸素要求量	7.5 mg/l		
浮遊物質量	5 mg/l		
窒素含有量	4.7 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年9月30日	令和7年9月30日	令和 年 月 日	令和7年9月30日	令和7年9月30日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和7年4月1日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 1,177.80 m ³

※3 単位を記入すること。